


**Schritt 5:
ZUGENTLASTUNG**

Rastschelle - Fixieren Sie das Datenkabel zur Zugentlastung mittels (hinterer) Rastschelle.


Kabelbinder - Fixieren Sie das Datenkabel mittels Kabelbinder.



**Step 5:
STRAIN RELIEF**


Locking clamp - Fix the data cable to the strain relief by means of (rear) locking clamp.

Cable tie - Fix the data cable with a cable tie.



**Schritt 6:
ABDECKUNG INSTALLIEREN**

Setzen Sie den Gehäusedeckel auf die Verteilertafel und drücken Sie ihn leicht an, um ihn zu verriegeln.



**Step 6:
INSTALL THE COVER**

Place the housing cover on the distribution panel, and gently press to lock the panel cover.

DE - Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

EN - ASSMANN Electronic GmbH declares that the product complies with the requirements and provisions of RoHS directive 2011/65/EU. You can request the complete Declaration of Conformity by post at the manufacturer's address as stated below.

FR - Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit est conforme aux exigences et aux réglementations des directives RoHS 2011/65/EU. La déclaration de conformité complète peut être demandée par post à l'adresse du fabricant ci-dessous.

ASSMANN Electronic GmbH,
Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Germany
Manufactured in P.R.C.






INSTALLATIONSANLEITUNG

VERTEILERFELD (GESCHIRMT)



INSTALLATION GUIDE

PATCH PANEL (SHIELDED)

Type	Category	Item code
High Density	CAT 6 _A	DN-91624S-SL-EA / DN-91624S-SL-EA-G
	CAT 6	DN-91624S-SL-SH / DN-91624S-SL-SH-G
19"	CAT 6 _A	DN-91624S-EA / DN-91624S-EA-B
	CAT 6	DN-91624S / DN-91624S-B / DN-91616S / DN-91616S-B
	CAT 5e	DN-91524S / DN-91516S
10"	CAT 6 _A	DN-91612S-EA / DN-91612S-EA-G
	CAT 6	DN-91612S / DN-91612S-G / DN-91608S / DN-91608S-G
	CAT 5e	DN-91512S / DN-91512S-G / DN-91508S / DN-91508S-G
Desktop	CAT 6 _A	DN-91612SD-EA / DN-91612SD-EA-G
	CAT 6	DN-91608SD / DN-91608SD-G
	CAT 5e	DN-10001



OR




Schritt 1: ABNEHMEN DER ABDECKUNG

Ziehen Sie die Abdeckung zurück oder drücken Sie die Abdeckung mit einem Werkzeug nach oben, um sie zu öffnen.

Step 1: REMOVE THE COVER

Pull back the shell or use a tool to push up the shell to open.



Schritt 2: KABELMANTEL ENTFERNEN

Schneiden und entfernen Sie mithilfe eines Kabelabmantlers ca. 6 cm des Kabelmantels.

S/FTP: Führen Sie den Geflechschirm verdreht entlang des Kabels nach hinten ab.

F/UTP: Wickeln Sie den Beidraht um dem Kabelmantel.

U/FTP: Wickeln Sie den Beidraht um dem Kabelmantel.



Step 2: REMOVE THE CABLE SHEATH

Cut and remove approx. 6 cm of the cable sheath using a cable stripper.

S/FTP: Route the braid shield twisted along the cable to the back.

F/UTP: Wrap the drain wire around the cable sheath.

U/FTP: Wrap the drain wire around the cable sheath.



Schritt 3 KABELFIXIERUNGEN

Rastschelle - Fixieren Sie das Datenkabel mittels Rastschelle. Zur Erdung muss der Geflechtsschirm (S/FTP); Beidraht (F/UTP, U/FTP) mit der vorderen Rastschelle (metallisiert) kontaktieren.

Kabelschelle - Fixieren Sie das Datenkabel mittels Kabelschelle und ziehen Sie die Schraube an. Es werden gleichzeitig zwei Datenkabel fixiert. Zur Erdung muss der Geflechtsschirm (S/FTP); Beidraht (F/UTP, U/FTP) mit der Kabelschelle kontaktieren.

Step 3: CABLE FIXINGS

Locking clamp - Fix the data cable with a locking clip. For grounding, the braid shield (S/FTP); drain wire (F/UTP, U/FTP) with the front locking clamp (metallized).

Cable clamp - Fix the data cable with a cable clamp and tighten the screw. Two data cables are fixed at the same time. For grounding, the braid shield (S/FTP); drain wire (F/UTP, U/FTP) with the cable clamp.

T 568A	PIN	T 568B
	1	
	2	
	3	
	6	
	7	
	8	
	5	
	4	



Schritt 4: ANSCHLUSS (T568A / T568B)

Legen Sie die Adern gemäß vorgegebener Kodierung in der Schneidklemme. Die Aderverdrillung und der Folienschirm (S/FTP, U/FTP) muss bis zur Schneidklemme aufrechterhalten bleiben!

Pressen Sie die Adern mithilfe eines Anlegewerkzeugs (DN-LSA-PT) in die Schneidklemme und schneiden Sie die überschüssigen Kabelenden ab.

Step 4: CONNECTION (T568A / T568B)

Lay the wires in the insulation displacement clamp according to the specified coding, the twisting and the foil shield (S/FTP, U/FTP) must be maintained up to the insulation displacement terminal!

Press the wires into the insulation displacement clamp with the help of a punch-down tool (DN-LSA-PT) and cut off the excess wire ends.