





MONTAGEANLEITUNG

**KEYSTONE MODUL
(GESCHIRMT & UNGESCHIRMT)**

ASSEMBLY INSTRUCTION

**KEYSTONE MODULE
(SHIELDED & UNSHIELDED)**



Schritt 1:
S/FTP: KABELMANTEL ENTFERNEN

Entfernen Sie etwa 40 mm des Kabelmantels und teilen Sie die Adern in 4 Paare auf.

Step 1:
S/FTP: REMOVE THE CABLE JACKET


Strip approximately 40 mm of the cable jacket and separate the wires into 4 pairs.

U/UTP: KABELMANTEL ENTFERNEN

Entfernen Sie etwa 40 mm des Kabelmantels, schneiden Sie das Kunststoffkreuz ab und teilen Sie die Adern in 4 Paare auf.

U/UTP: REMOVE THE CABLE JACKET

Strip approximately 40 mm of the cable jacket, cut off the plastic cross and separate the wires into 4 pairs.




Schritt 2:
VERDRÄHTUNGSVERFAHREN

Führen Sie die Adern durch den Adermanager und legen Sie diese entsprechend des Belegungsplans in die richtigen Führungen ein.

Step 2:
WIRING CONFIGURATION

Insert the wires through the wire manager and lay them into the correct slots, according to the wiring diagram on the wire manager.




Schritt 3:
ADERN SCHNEIDEN

Schneiden Sie die Adern bündig an dem Adermanager ab. Es wird dringend empfohlen, dass die Spitze der Adern max. 0,15 - 0,20mm herausragt.

Step 3:
TRIM WIRES

Trim the wires flush with the wire manager. It is strongly recommended that the tip of the wires protrude max. 0.15 - 0.20mm.




Schritt 4:
ADERN VERPRESSEN

Anhand der Zahlencodierung erkennen Sie die korrekte Richtung in die Sie die vorkonfektionierten Adermanager auf die Schneidklemme aufsetzen können. Drücken Sie den Adermanager auf die Schneidklemme.

Step 4:
WIRE INJECTION

The numbers help you to find the right way to insert the wire manager onto the IDC. Press the wire manager down onto the IDC.




Schritt 5:
SCHLIESSEN

Schließen Sie die Außenkappe, indem Sie beide Seiten der Außenkappe zusammendrücken, bis es klickt.

Step 5:
LOCKING

Close the outer cap by pushing down both sides until it clicks.




Schritt 6:
S/FTP: ERDUNG, ZUGENTLASTUNG

Verbinden Sie den Erdungsdraht/Geflechtschirm mit dem abgeschirmten Gehäuse und ziehen Sie den Kabelbinder fest.

U/UTP: ZUGENTLASTUNG

Ziehen Sie den Kabelbinder fest.



Step 6:
S/FTP: GROUNDING, STRAIN RELIEF

Connect the drain wire/braid shield to the shielded shell housing and tie up the cable tie and finish.

U/UTP: STRAIN RELIEF

Tie up the cable tie and finish.

DE - Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

EN - ASSMANN Electronic GmbH declares that the product complies with the requirements and provisions of RoHS directive 2011/65/EU. You can request the complete Declaration of Conformity by post at the manufacturer's address as stated below.

FR - Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit est conforme aux exigences et aux réglementations des directives RoHS 2011/65/EU. La déclaration de conformité complète peut être demandée par post à l'adresse du fabricant ci-dessous.

ASSMANN Electronic GmbH,
Auf dem Schöffel 3, 58513 Lüdenscheid, Germany
Manufactured in P.R.C.

