



## КОНЦЕНТРАТОР USB 2.0 4-ПОРТ • 7-ПОРТ • 10-ПОРТ



### Руководство

85137 (4 порта) • 85138 (7 порта) • 85139 (10 порта)

## **Номер модели: 85137**

Описание: Концентратор USB 2.0

Выходной сигнал: 4 порта

### **Комплектация**

- USB-концентратор 2.0 с 4 портами
- Одно Руководство пользователя
- Один дополнительный кабель USB 2.0, 80 см
- Один адаптер 5 В, 2 А

### **Функции**

- Удобен в использовании – может поддерживать одновременную работу 4 портов
- Благодаря малым размерам легко размещается на столе
- Поддержка передачи данных со скоростью до 480 Мбит/с
- Совместим с USB 1.1 и USB 2.0

### **Системные требования**

1. Компьютер с операционной системой Window XP/Vista/7/8/8.1/10
2. Подключение USB 1.1/2.0
3. Диапазон рабочих температур: 0 °С ~ 50 °С
4. Диапазон температур хранения: -20 °С ~ 60 °С

### **Установка**

1. Включите компьютер и ждите, пока система закончит загрузку
2. Подключите USB-концентратор к компьютеру с помощью USB-кабеля, прилагаемого в комплекте.
3. Подключите USB-штекер к компьютеру
4. Подсоедините USB- штекеры периферийных устройств (принтера, сканера и т.д.) к USB-концентратору.

## **Номер модели: 85138**

Описание: Концентратор USB 2.0

Выходной сигнал: 7 порта

### **Комплектация**

- USB-концентратор 2.0 с 7 портами
- Одно Руководство пользователя
- Один дополнительный кабель USB 2.0, 80 см
- Один адаптер 5 В, 3,5 А

### **Функции**

- Удобен в использовании – может поддерживать одновременную работу 7 портов
- Благодаря малым размерам легко размещается на столе
- Поддержка передачи данных со скоростью до 480 Мбит/с
- Совместим с USB 1.1 и USB 2.0

### **Системные требования**

1. Компьютер с операционной системой Window XP/Vista/7/8/8.1/10
2. Подключение USB 1.1/2.0
3. Диапазон рабочих температур: 0 °С ~ 50 °С
4. Диапазон температур хранения: -20 °С ~ 60 °С

### **Установка**

1. Включите компьютер и ждите, пока система закончит загрузку
2. Подключите USB-концентратор к компьютеру с помощью USB-кабеля, прилагаемого в комплекте.
3. Подключите USB-штекер к компьютеру
4. Подсоедините USB- штекеры периферийных устройств (принтера, сканера и т.д.) к USB-концентратору.

### **Номер модели: 85139**

Описание: Концентратор USB 2.0

Выходной сигнал: 10 порта

### **Комплектация**

- USB-концентратор 2.0 с 10 портами
- Одно Руководство пользователя
- Один дополнительный кабель USB 2.0, 80 см
- Один адаптер 5 В, 3,5 А

### **Функции**

1. Удобен в использовании – может поддерживать одновременную работу 10 портов
2. Благодаря малым размерам легко размещается на столе
3. Поддержка передачи данных со скоростью до 480 Мбит/с
4. Совместим с USB 1.1 и USB 2.0

### **Системные требования**

1. Компьютер с операционной системой Window XP/Vista/7/8/8.1/10
2. Подключение USB 1.1/2.0
3. Диапазон рабочих температур: 0 °С ~ 50 °С
4. Диапазон температур хранения: -20 °С ~ 60 °С

### **Установка**

1. Включите компьютер и ждите, пока система закончит загрузку
2. Подключите USB-концентратор к компьютеру с помощью USB-кабеля, прилагаемого в комплекте.
3. Подключите USB-штекер к компьютеру
4. Подсоедините USB- штекеры периферийных устройств (принтера, сканера и т.д.) к USB-концентратору.