



USB2.0 HUB 4-POORT • 7-POORT • 10-POORT



Handleiding

85137 (4-poorts) • 85138 (7-poorts) • 85139 (10-poorts)

Modelnr.: 85137

Beschrijving: USB 2.0 Hub

Uitgang: 4 poorten

Leveringsomvang

- USB 2.0 HUB met 4 poorten
- Eén gebruikshandleiding
- Eén extra 80cm USB 2.0 kabel
- Eén 5 V 2 A adapter

Eigenschappen

- Simpel in gebruik – ondersteunt gelijktijdige werking van 4 poorten
- Draagbaar en eenvoudig toegankelijk op uw bureaublad
- Ondersteunt gegevensoverdracht op snelheden tot op 480 Mbps
- Compatibel met USB 1.1 en USB 2.0

Systeemvereisten

1. PC met Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
2. USB 1.1/2.0 aansluiting
3. Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 50 °C
4. Opslagtemperatuur: -20 °C ~ 60 °C

Installatie

1. Schakel uw computer in en wacht totdat het systeem volledig is gestart
2. Sluit uw computer aan op de USB-hub d.m.v. de inbegrepen USB-kabel.
3. Sluit de USB-stekker aan op uw computer
4. Sluit de USB-stekkers van uw randapparatuur (printer, scanner, enz.) aan op de USB-hub.

Modelnr.: 85138

Beschrijving: USB 2.0 Hub

Uitgang: 7 poorten

Leveringsomvang

- USB 2.0 HUB met 7 poorten
- Eén gebruikshandleiding
- Eén extra 80cm USB 2.0 kabel
- Eén 5 V 3,5 A adapter

Eigenschappen

- Simpel in gebruik – ondersteunt gelijktijdige werking van 7 poorten
- Draagbaar en eenvoudig toegankelijk op uw bureaublad
- Ondersteunt gegevensoverdracht op snelheden tot op 480 Mbps
- Compatibel met USB 1.1 en USB 2.0

Systeemvereisten

1. PC met Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
2. USB 1.1/2.0 aansluiting
3. Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 50 °C
4. Opslagtemperatuur: -20 °C ~ 60 °C

Installatie

1. Schakel uw computer in en wacht totdat het systeem volledig is gestart
2. Sluit uw computer aan op de USB-hub d.m.v. de inbegrepen USB-kabel.
3. Sluit de USB-stekker aan op uw computer
4. Sluit de USB-stekkers van uw randapparatuur (printer, scanner, enz.) aan op de USB-hub.

Modelnr.: 85139

Beschrijving: USB 2.0 Hub

Uitgang: 10 poorten

Leveringsomvang

- USB 2.0 HUB met 10 poorten
- Eén gebruikshandleiding
- Eén extra 80cm USB 2.0 kabel
- Eén 5 V 3,5 A adapter

Eigenschappen

1. Simpel in gebruik – ondersteunt gelijktijdige werking van 10 poorten
2. Draagbaar en eenvoudig toegankelijk op uw bureaublad
3. Ondersteunt gegevensoverdracht op snelheden tot op 480 Mbps
4. Compatibel met USB 1.1 en USB 2.0

Systeemvereisten

1. PC met Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
2. USB 1.1/2.0 aansluiting
3. Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 50 °C
4. Opslagtemperatuur: -20 °C ~ 60 °C

Installatie

1. Schakel uw computer in en wacht totdat het systeem volledig is gestart
2. Sluit uw computer aan op de USB-hub d.m.v. de inbegrepen USB-kabel.
3. Sluit de USB-stekker aan op uw computer
4. Sluit de USB-stekkers van uw randapparatuur (printer, scanner, enz.) aan op de USB-hub.