



CONCENTRATEUR USB3.0, 4-PORT • 7-PORT



85155



85156

Guide d'utilisation

85155 • 85156

Modèle no : 85155

Description : Hub USB 3.0

Sortie : 4 ports

Contenu de l'emballage

- Concentrateur USB avec 4 connecteurs USB 3.0
- Un guide d'utilisation
- Câble USB 3.0 supplémentaire de 80 cm
- Un adaptateur 5 V 2 A

Caractéristiques

- Le concentrateur USB 3.0 présentant le meilleur rapport prix-performances.
- Pratique à utiliser – peut prendre en charge 4 ports fonctionnant simultanément
- Élégant et raffiné, convient à votre marché haut de gamme.
- Rétrocompatible avec USB1.1/2.0/3.0

Spécifications

- Interface : USB3.0×4, max. 5 Gbit/s
- Systèmes compatibles : WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32 bits/64 bits/VISTA/MAC 10.0 et supérieur (pour WIN98/2000, MAC9.2.2 et inférieur, un pilote est nécessaire)
- Alimentation : Alimentation USB et CC
- Température Ambiante : 0 °C ~ 50 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 60 °C

Installation

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32 bits/64 bits/VISTA/MAC 10.0 et supérieur (pour WIN98/2000, MAC9.2.2 et inférieur, un pilote est nécessaire)

- Allumez votre ordinateur et attendez que le système ait fini de s'initialiser
- Raccordez votre ordinateur au concentrateur USB à l'aide du câble USB fourni.
- Branchez le connecteur USB dans votre ordinateur
- Branchez les câbles USB des périphériques (imprimante, scanner, etc.) sur le concentrateur USB.

Modèle no : 85156

Description : Hub USB 3.0

Sortie : 7 ports

Contenu de l'emballage

- Concentrateur USB avec 7 connecteurs USB 3.0
- Un guide d'utilisation
- Câble USB 3.0 supplémentaire de 80 cm
- Un adaptateur 5 V 3,5 A

Caractéristiques

- Le concentrateur USB 3.0 présentant le meilleur rapport prix-performances.
- Pratique à utiliser – peut prendre en charge 7 ports fonctionnant simultanément
- Élégant et raffiné, convient à votre marché haut de gamme.
- Rétrocompatible avec USB1.1/2.0/3.0

Spécifications

- Interface : USB3.0×7, max. 5 Gbit/s
- Systèmes compatibles : WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32 bits/64 bits/VISTA/MAC 10.0 et supérieur (pour WIN98/2000, MAC9.2.2 et inférieur, un pilote est nécessaire)
- Alimentation : Alimentation USB et CC
- Température Ambiante : 0 °C ~ 50 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 60 °C

Installation

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32 bits/64 bits/VISTA/MAC 10.0 et supérieur (pour WIN98/2000, MAC9.2.2 et inférieur, un pilote est nécessaire)

- Allumez votre ordinateur et attendez que le système ait fini de s'initialiser
- Raccordez votre ordinateur au concentrateur USB à l'aide du câble USB fourni.
- Branchez le connecteur USB dans votre ordinateur
- Branchez les câbles USB des périphériques (imprimante, scanner, etc.) sur le concentrateur USB.