



КОНЦЕНТРАТОР USB 3.0, 4-ПОРТ • 7-ПОРТ



85155



85156

Руководство

85155 • 85156

Номер модели: 85155

Описание: КОНЦЕНТРАТОР USB 3.0

Выходной сигнал: 4 порта

Комплектация

- Концентратор USB 3.0 с 4 портами
- Одно Руководство пользователя
- Один дополнительный кабель USB 3.0, 80 см
- Один адаптер 5 В, 2 А

Функции

- Высокопроизводительный КОНЦЕНТРАТОР USB 3.0.
- Удобен в использовании – может поддерживать одновременную работу 4 портов
- Изящный и стильный дизайн удовлетворит даже самого взыскательного потребителя.
- Обрато совместимый с USB 1.1/2.0/3.0

Технические характеристики

- Интерфейс: USB 3.0 × 4, Макс. 5 Гбит/с
- Совместимость с системами: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32-разрядная/64-разрядная/VISTA/MAC 10.0 и выше (для WIN98/2000, MAC9.2.2 и старше необходим драйвер)
- Питание: USB и источник постоянного тока
- Диапазон рабочих температур: 0 °С ~ 50 °С
- Диапазон температур хранения: -20 °С ~ 60 °С

Установка

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32-разрядная/64-разрядная/VISTA/MAC 10.0 и выше (для WIN98/2000, MAC9.2.2 и старше необходим драйвер)

- Включите компьютер и ждите, пока система закончит загрузку
- Подключите USB-концентратор к компьютеру с помощью USB-кабеля, прилагаемого в комплекте.
- Подключите USB-штекер к компьютеру
- Подсоедините USB- штекеры периферийных устройств (принтера, сканера и т.д.) к USB-концентратору.

Номер модели: 85156

Описание: КОНЦЕНТРАТОР USB 3.0

Выходной сигнал: 7 порта

Комплектация

- Концентратор USB 3.0 с 7 портами
- Одно Руководство пользователя
- Один дополнительный кабель USB 3.0, 80 см
- Один адаптер 5 В, 3,5 А

Функции

- Высокопроизводительный КОНЦЕНТРАТОР USB 3.0.
- Удобен в использовании – может поддерживать одновременную работу 7 портов
- Изящный и стильный дизайн удовлетворит даже самого взыскательного потребителя.
- Обратно совместимый с USB 1.1/2.0/3.0

Технические характеристики

- Интерфейс: USB 3.0 × 7, Макс. 5 Гбит/с
- Совместимость с системами: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32-разрядная/64-разрядная/VISTA/MAC 10.0 и выше (для WIN98/2000, MAC9.2.2 и старше необходим драйвер)
- Питание: USB и источник постоянного тока
- Диапазон рабочих температур: 0 °С ~ 50 °С
- Диапазон температур хранения: -20 °С ~ 60 °С

Установка

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32-разрядная/64-разрядная/VISTA/MAC 10.0 и выше (для WIN98/2000, MAC9.2.2 и старше необходим драйвер)

- Включите компьютер и ждите, пока система закончит загрузку
- Подключите USB-концентратор к компьютеру с помощью USB-кабеля, прилагаемого в комплекте.
- Подключите USB-штекер к компьютеру
- Подсоедините USB- штекеры периферийных устройств (принтера, сканера и т.д.) к USB-концентратору.