

Тестер для ПК блоков питания стандарта АТХ"



Руководство пользователя

(DA-70601)

Возможности:

Устройство имеет ЖКИ экран для отображения напряжений вашего блока питания АТХ. Оно просто и легко подключается к 24-конт. разъему блока питания и вилкам (P4/P6/P8) и показывает напряжения на ЖКИ экране.

- Простая проверка АТХ блока питания
- Алюминиевый корпус
- Точный вольтметр +/- 0.1 B (+12 B 1/ +5 B/+3.3 B/ 5B SB/+12 B 2/-12 B)
- Отображение состояния сигнала Power Good ATX
- Предупреждение при отклонении параметров сигнала Power Good
- Проверка каждого из выходных разъемов АТХ блока питания
- Предупреждение при обнаружении пониженного напряжения
- Предупрежедение при обнаружении повышенного напряжения
- Предупреждение при отсутствии напряжения

Руководство пользователя:

- 1. Перед включением, подключите к тестеру вилки от блока питания для питания материнской платы (24-конт. разъем питания ATX) и внутренних компонентов (P4/P6/P8)
 - 20-конт. разъем БП АТХ: рекомендуем использовать разъем Р4
 - 24-конт. разъем БП АТХ: рекомендуем использовать разъем Р6
 - блок питания EPS: рекоменудем использовать разъем P8
- 2. Включите блок питания АТХ
- 3. ЖКИ автоматически покажет значения всех напряжений и состояние сигнала PowerGood и вы услышите два коротких звуковых сигнала.
- 4. Выходы блока питания АТХ проверяются поочередно.
 - Если выход работает, то загорается светодиод
 - Если выход не работает, то светодиод не загорится.
- 5. Подключите разъем питания HDD/Floppy и проверьте свечение светодиодов (+12V1/+5V).
- 6. Подключите разъем питания SATA и проверьте свечение светодиодов (+12V1/+5V/+3.3V).
- 7. После проверки отключайте разъем.
- 8. Не подключайте 2 разъема одновременно. (Не учитывая 24-конт. разъем и разъемы (Р4/Р6/Р8)).
- 9. При выходе напряжения за допустимые пределы, вместо его величины показываются буквенные сокращения.
- 10. При отсутствии напряжения на экране появится "LL"
- 11. Если напряжение ниже нормы, то также появится "LL"
- 12. Если напряжение выше нормы, то на экране появится "НН"
- 13. Если напряжение ниже чем значение (А) в таблице, то зазвучит тревожный сигнал.
- 14. Если напряжение выше, чем значение (В) в таблице, то также зазвучит тревога.
- 15. Таблица проверки сигнала

PG			
(MC)	Тревога	Мигание	
0-99	Да	Да	
100-249	Да	Нет	
250-500	Нет	Нет	
501-600	Нет	Да	
601-999	Да	Да	

При обнаружении проблем звучит тревога и соответствующие цифры на экране мигают.

ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ

	Диапазон предупреждения		Диапазон ограничения	
	Низкое (А)	Высокое (В)	Мин. (С)	Макс. (D)
+5V	+4.7V	+5.3V	+4.0V	+6.0V
-12V	-10.8V	-13.2V	-10V	-14V
+12V1	+10.8V	+13.2V	+10V	+14V
+12V2	+10.8V	+13.2V	+10V	+14V
+3.3V	+3.1V	+3.5V	+2.0V	+4.5V
+5VSB	+4.7V	+5.3V	+4.0V	+6.0V
P.G.	200ms	500ms	1ms	990ms

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ УСТА/НОВКИ ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ СПРАВОЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ "НИЗКОЕ (A)" И "ВЫСОКОЕ (B)"

+/- 5%: +5V, +5VSB, +3.3V

+/-10%: +12V1, +12V2, -12V