



КОРПУС ДЛЯ ВНЕШНЕГО IDE ИЛИ SATA HDD 3.5'' С ИНТЕРФЕЙСОМ eSATA / USB 2.0

(DA-70585)

Руководство пользователя

1. Характеристики

Совместим со спецификациями стандартов USB 2.0 и USB 1.1

Высокая скорость передачи данных через USB, до 480 мбайт/сек.

Поддержка интерфейса External SATA


Соответствует спецификации электропитания USB 2.0

2. Требования к системе


- 1) USB интерфейс: один свободный порт USB.
- 2) Интерфейс SATA: один свободный порт External SATA или один свободный порт SATA
- 3) ОС: Microsoft Windows 98SE / ME/2000/XP/Vista

Установка драйвера USB для Windows 98

- 1) После того, как вы откроете папку "D:\JM20336 Windows 98SE Driver" на CD с драйверами, вы увидите следующую картинку, пожалуйста запустите "Setup.exe" для начала установки.



- 2) Когда вы увидите следующее сообщение, нажмите "OK"




- 3) Подключите USB кабель к USB разъему на внешнем накопителе и к разъему USB на вашем компьютере.
- 4) Windows автоматически отобразит содержимое накопителя.

Windows ME/2000/XP/Vista

Установка драйвера для этих ОС не требуется.

3. Проверка

Выберите путь «Мой компьютер -> Свойства системы -> Диспетчер устройств» и разверните строку «Контроллеры жестких дисков», там вы должны увидеть две строки с обозначениями «JM20336 SATAII,USB Combo» и «USB Mass Storage Device»



4. Если вы используете новый жесткий диск

- 1) Используйте Fdisk для разметки вашего HDD, все данные на HDD при этом будут удалены.
- 2) Отформатируйте HDD с помощью стандартной процедуры, если новый диск после этого не обнаруживается системой, следуйте указаниям в пункте 1. FAQ.

Примечание: Разметка или форматирование удаляют все данные на выбранном HDD. Убедитесь, что нужные вам данные на диске отсутствуют или у вас есть их резервная копия.

5. FAQ

Q1: Я вижу значок в правом нижнем углу экрана, но по-прежнему не могу обнаружить внешний жесткий диск.

A1:

- a. Убедитесь в том, что ваш HDD был правильно установлен.
- b. Проверьте установлен ли ваш HDD, как Master.
- c. Убедитесь в том, что для внешнего накопителя установлен правильный драйвер.
- d. Проверьте отформатирован ли ваш HDD, если нет, то отформатируйте его.
- e. Если вы убеждены, что правильно установили все аппаратное и программное обеспечение, следуйте согласно шагам ниже для поиска HDD.
- f. Откройте «Контрольную панель» и выберите значок «Система»
- g. Дважды щелкните на нем и откройте «Диспетчер системы»
- h. Отыщите категорию «Диски». В ней должно быть три устройства, откройте двойным щелчком «Generic STORAGE DEVICE USB Device»
- i. Выберите вкладку «Свойства» и опцию «Removable Drive».
- j. Теперь, после перезагрузки компьютера, новая буква будет назначена для вашего внешнего HDD.

Q2. Почему мне вообще не удастся найти внешний диск?

A2: Подобная ситуация иногда возникает на старых моделях ноутбуков. Это происходит потому, что для уменьшения нагрева ноутбука некоторые производители отключают питание от портов USB, или же некоторые модели не имеют достаточной мощности для питания USB. Обычным путем решить такую проблему не удастся, поэтому вам будет необходимо приобрести внешний источник питания, обеспечивающий достаточную мощность для питания внешнего диска.


6. ОСТОРОЖНО!!!

- a. При использовании интерфейса USB 2.0 внешний источник питания необходим, если жесткий диск потребляет ток более 550 мА.
- b. Если вы не уверены в том, какую ОС вы используете, свяжитесь с продавцом вашего компьютера.
- c. Не помещайте внешний накопитель во влажное или горячее место.
- d. Если первая попытка установки не удалась, перед повторением удалите из «Диспетчера устройств» все строки помеченные «?» или «!».
- e. При отключении внешнего устройства выберите значок безопасного извлечения устройства (только для дисков с интерфейсом USB)



7. Рекомендации


Рекомендуем использовать внешний накопитель в режиме питания от USB. Если при этом не удастся достичь надежной работы, используйте внешний источник питания.



1. Аккуратно снимите крышку внешнего накопителя.



2. Установите жесткий диск SATA.



3. Если вы хотите использовать диск PATA подключите его через переходник



4. Подключите жесткий диск



5. Подключите кабель питания к жесткому диску



6. Надежно закрепите винты с нижней части корпуса для фиксации жесткого диска (4 коротких винта)




7. Установите экран над печатной платой.




8. Закройте корпус внешнего накопителя крышкой




9. Используя два длинных и два коротких винта с нижней стороны накопителя, приверните крышку



10a. Если вы хотите использовать кабель eSATA, подключите такой кабель к внешнему накопителю
10b. Если вы хотите использовать кабель USB, подключите USB кабель к внешнему накопителю



11a. После подключения eSATA кабеля к внешнему накопителю, подключите к накопителю кабель питания.
11b. После подключения USB кабеля к внешнему накопителю, подключите к накопителю кабель питания.



12a. Вставьте кабель eSATA в ваш ПК или ноутбук
12b. Вставьте кабель USB в ваш ПК или ноутбук



13. Вставьте в розетку блок питания



14. Нажмите выключатель для включения питания