



## CONCENTRADOR USB3.0 HUB, 4-PUERTO • 7-PUERTO



85155



85156

**Manual**

85155 • 85156

## **Núm. de modelo: 85155**

Descripción: Concentrador USB 3.0

Salida: 4 puertos

### **Contenido de la caja**

- Concentrador USB 3.0 de 4 puertos
- Un manual del usuario
- Uno cable USB 3.0 adicional de 80 cm
- Un adaptador 5 V 2 A

### **Características**

- Concentrador USB 3.0 con muy buena relación coste-rendimiento.
- Fácil de usar – soporta 4 puertos USB trabajando al mismo tiempo
- Diseño exquisito y elegante, adecuado para su mercado de productos de alta gama.
- Compatible con versiones USB1.1/2.0/3.0 anteriores

### **Especificaciones**

- Interfaz: 4 puertos USB3.0, 5Gb/s máx.
- Sistemas compatibles: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 y superior (para WIN98/2000, MAC9.2.2 e inferior se necesita controlador)
- Alimentación: USB y alimentación de CC
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C

### **Instalación**

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 y superior (para WIN98/2000, MAC9.2.2 e inferior se necesita controlador)

- Encienda su PC y espera a que el Sistema se cargue completamente
- Conecte su ordenador al concentrador USB mediante el cable USB incluido.
- Conecte el conector USB a su dispositivo
- Conecte las clavijas USB de sus dispositivos periféricos (impresora, escáner, etc.) en el concentrador USB.

## **Núm. de modelo: 85156**

Descripción: Concentrador USB 3.0

Salida: 7 puertos

### **Contenido de la caja**

- Concentrador USB 3.0 de 7 puertos
- Un manual del usuario
- Uno cable USB 3.0 adicional de 80 cm
- Un adaptador de 5 V 3,5 A

### **Características**

- Concentrador USB 3.0 con muy buena relación coste-rendimiento.
- Fácil de usar – soporta 7 puertos USB trabajando al mismo tiempo
- Diseño exquisito y elegante, adecuado para su mercado de productos de alta gama.
- Compatible con versiones USB1.1/2.0/3.0 anteriores

### **Especificaciones**

- Interfaz: 7 puertos USB3.0, 5Gb/s máx.
- Sistemas compatibles: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 y superior (para WIN98/2000, MAC9.2.2 e inferior se necesita controlador)
- Alimentación: USB y alimentación de CC
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C

### **Instalación**

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 y superior (para WIN98/2000, MAC9.2.2 e inferior se necesita controlador)

- Encienda su PC y espera a que el Sistema se cargue completamente
- Conecte su ordenador al concentrador USB mediante el cable USB incluido.
- Conecte el conector USB a su dispositivo
- Conecte las clavijas USB de sus dispositivos periféricos (impresora, escáner, etc.) en el concentrador USB.