



## Przewód przejściowy z USB 3.1 typu C do dysków SSD/HDD 2,5" SATA 3



### Instrukcja szybkiej instalacji DA-70327 Rev.2

#### Opis

Niniejsza przejściówka może być podłączona do komputera lub laptopa wyposażonego w złącze USB Type-C™. Dzięki temu przejściówka umożliwia obsługę różnych urządzeń SATA wyposażonych w złącze SATA z 22 stykami.

#### Specyfikacja

- **Złącza:**
  - 1 złącze USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB 3.1 Gen 1) męskie Type-C™
  - 1 złącze SATA 6 Gb/s męskie z 22 stykami
  - 1 Micro USB 5-pin
- **Chipset:** NS1068X
- Możliwość podłączenia dysków HDD SATA, SSD SATA, napędu optycznego itp.

- Obsługa standardu SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s
- Obsługa dysków SSD/HDD o maksymalnej pojemności 5 TB
- **Maksymalna prędkość przesyłania danych:**  
 USB SuperSpeed 5 Gb/s  
 Hi-Speed 480 Mb/s  
 Full-Speed 12 Mb/s  
 Low-Speed 1,5 Mb/s  
 SATA 6 Gb/s
- Plug & play (podłącz i używaj)
- Długość przewodu wraz ze złączem:  
 ok. 35 cm



### Wymagania systemowe

Windows Vista/7/8/8.1/10.

Mac OS X 10.11, Linux Kernel 3.19

Google Chrome OS

Komputer lub laptop z wolnym portem USB Type-C™

### Zawartość opakowania

- Przewód przejściowy z USB 3.1 typu C do SATA 3
- Instrukcja użytkownika