

Caricatore portatile monofase AC EV



Guida di installazione rapida DK-1P16-A-050 – Rev 1.0



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso, altrimenti potrebbe interferire con il normale uso dell'apparecchiatura e persino causare lesioni personali.

1. Sicurezza e punti a cui prestare attenzione

1.1. Installazione

- Deve essere installato in un luogo senza vibrazioni violenti e impatti e posizionato verticalmente per facilitare la ventilazione. Deve essere installato su materiali non combustibili quali metallo o altrimenti c'è il rischio di incendio.
- Utilizzare solo sulla rete con interruttore per corrente di guasto.

1.2. Manutenzione

- Si raccomanda di effettuare un'ispezione di sicurezza di routine sul caricatore almeno una volta alla settimana.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il caricatore da soli. Se sono necessarie la manutenzione o la modifica, contattare elettricisti/installatori certificati. L'uso improprio può causare danni all'apparecchiatura.
- Non mettere materiali infiammabili, esplosivi o combustibili, prodotti chimici, vapore combustibile e altre merci pericolose vicino alla stazione di ricarica, altrimenti c'è il rischio di incendio.

Si prega di tenere l'adattatore di ricarica pulito e asciutto e di pulirlo con un panno pulito e asciutto se sporco. Non toccare la stazione di ricarica con la mano quando è carica.

1.3. Funzionamento

- È severamente vietato ai bambini o alle persone di capacità limitata di avvicinarsi al dispositivo di ricarica per evitare lesioni.
- La ricarica forzata è severamente vietata quando il veicolo elettrico si guasta.
- Il veicolo elettrico può essere ricaricato solo quando il motore è spento ed è fermo. Non caricare quando il tempo è piovoso e temporalesco.
- È severamente vietato utilizzare il caricabatterie quando l'adattatore di ricarica o i cavi di ricarica sono difettosi, incrinati, usurati, rotti o i cavi di ricarica sono esposti. Se si verifica una di queste condizioni, contattare il fornitore tempestivamente.
- In caso di pioggia o tuoni, ricaricare con cautela.
- Non caricare se la presa di corrente è danneggiata, arrugginita, spaccata o collegata male.
- Prima della ricarica, assicurarsi che la spina e la presa di corrente siano compatibili.
- L'indicatore LED verde di alimentazione è sempre acceso quando la batteria è completamente carica.

- Non utilizzare il dispositivo con temperature estreme al di fuori del normale intervallo di funzionamento.
- Il prodotto deve essere messo a terra.
- Non usare questa unità con una prolunga o un adattatore.
- Non inserire alcun dito nella presa di ricarica.
- Se l'unità non funziona correttamente in conformità con le istruzioni per l'uso, non utilizzarla. Contattare il rivenditore per la riparazione o la sostituzione.
- Non contattare il conduttore metallico per evitare incidenti da scossa elettrica.



<u>_</u>	Protezione antifulmine		Resistente alle fiamme
4	Protezione dalle sovratensioni	*	Impermeabile IP65
(8)	Protezione dalla sovracorrente		Protezione dalle perdite
(Protezione dal surriscaldamento	***	Connettore IEC 62196-2

2. Caratteristica

- Design compatto per una buona portabilità
- La spina di ricarica è conforme allo standard IEC 62196-2.
- L'adattatore di ricarica è con grado di impermeabilità IP55 per l'uso all'aperto.
- Il caricatore EV soddisfa il principio di controllo IEC 61851.
- Lunga durata: Adattatore di carica a vuoto plug in/pull out > 10000 volte
- Impatto elevato della resistenza alla forza esterna

3. Contenuto dell'imballaggio

- 1 x caricatore portatile AC
- 1 x QIG

4. Specifiche tecniche

	Tipo	Cavo diritto	
Carra	Lunghezza	5m	
Cavo	Diametro del cavo	3G2,5mm ² +2*0,5mm ²	
	Colore	Nero	
Design	Spina	EN 62196-2 Type 2	
standard	Cassetta di controllo	EN 61851-1	

	Ingresso AC	Cavo di ingresso schuko	
	Tensione nominale	+250V	
	Potenza nominale	3.7 kW	
	Corrente nominale	8A/10A/13A/16A (corrente regolabile)	
	N. di fasi	Monofase	
Specifica elettrica	Protezione	Protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovratemperatura	
	Protezione dalla corrente residua	RCD tipo A	
	Aumento della temperatura del terminale	≤50K	
	Display LCD	Mostra corrente di carica, tensione, potenza, tempo di carica, stato di carica, temperatura interna	
	Standard	EN 61851-1: 2019 EN 62752:2016	

	Temperatura di esercizio	-20°C∼+50°C	
Specifiche	Umidità di esercizio	5% -95% senza condensa	
ambientali	Standard di infiammabilità	UL94 V-0	
	Protezione IP	IP55	
Specifiche meccaniche	Cicli di vita di inserimento	> 10000 volte	

5. Descrizione dello schermo LED



1	Temperatura per la cassetta di controllo	5	Tempo di ricarica
2	Energia trasportata	6	Tensione di ricarica
3	Stato del collegamento e della ricarica	7	Corrente di ricarica
4	Limite della corrente di ricarica	8	Potenza di ricarica

5.1. Per lo stato del collegamento e della ricarica

1. In attesa del collegamento

2. Ricarica

CHARGER

3. Ricarica completa

6. Come regolare la corrente massima

La regolazione della corrente è ad intervalli di 8A, 10A, 13A, 16A. Si prega di toccare il pulsante "A" sul caricatore portatile per regolare la corrente massima per impostare un limite superiore con i seguenti passaggi:

- Accendere il dispositivo con la presa Schuko AC collegata.
 Si avvierebbe e attenderebbe la connessione mostrando due indicatori verdi accesi. Poi è possibile premere il pulsante "A" per regolare la corrente nominale massima.
- Dopo la regolazione, è possibile ricontrollare la corrente nominale sullo schermo del display. Poi collegare il caricatore all'EV per iniziare la ricarica

La cassetta di controllo può essere commutata a sfioramento solo quando è in attesa di connessione.

Durante il processo di ricarica o quando la ricarica è completa o in caso di guasto/errore, l'operazione di commutazione a sfioramento non è valida.

Funzione di memoria: L'impostazione della corrente massima viene salvata nella memoria del dispositivo anche dopo lo spegnimento.



7. Descrizione dello stato dell'indicatore LED

Condi- zione	POTENZA	CARICATO RE	GUASTO	Osservazione
1	Luminoso (0.5s)	Luminoso (0.5s)	Luminoso (0.5s)	Modalità iniziale
2	On	On	Off	In attesa della ricarica
3	On	Lampeggio /1s	Off	Modalità operativa normale
4	On	Off	Off	Carica completa
5	On	Off	Guasto (0.5s on 0.5s off) 1 volta	Protezione dal surriscaldament o del circuito stampato
6	On	Off	Guasto (0.5s on 0.5s off) 2 volte	Protezione dalle sottensioni

7	On	Off	Guasto (0.5s on 0.5s off) 3 volte	Protezione dalle sovratensioni
8	On	Off	Guasto (0.5s on 0.5s off) 4 volte	Protezione senza messa a terra
9	On	Off	Guasto (0.5s on 0.5s off) 5 volte	Protezione dalla sovracorrente
10	On	Off	Guasto (0.5s on 0.5s off) 7 volte	Protezione dalle perdite
11	On	Off	Guasto (0.5s on 0.5s off) 9 volte	Errore di comunicazione

8. Indicatore di stato della ricarica

- Si prega di controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato prima di accenderlo.
- 2. Inserire la spina AC Schuko nella presa a muro.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia conforme agli standard nazionali e che la presa possa supportare al massimo 16A.
 - (Per un uso a lungo termine con connessione Schuko, si raccomanda di impostare la corrente massima sul caricatore a 13A)
- Inserire l'adattatore di ricarica nella presa del proprio veicolo elettrico.
- Assicurarsi che il connettore del veicolo sia completamente inserito finché non scatta in posizione.
- Il caricatore funziona automaticamente, le luci di alimentazione si accendono e il caricatore inizia a lampeggiare.





In attesa della ricarica

Carica completa

Quando il processo di ricarica è completo:

- 1. Scollegare il cavo di alimentazione AC.
- 2. Scollegare il cavo di ricarica dal veicolo elettrico.
- Coprire la spina di ricarica con il suo coperchio di protezione

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid Germania

